

【クローバーキーブランク新番完成のご案内】

御得意先各位

平成17年1月

貼り付けページ

- ① H品番表カタログ 27ページ ② H品番表カタログ 1ページ ③ H品番表カタログ 4ページ
 ④ C・CD・特殊キーカタログ 1ページ ⑤ シリカキーカタログ 2ページ

①	H656	ALPHA	20				↓
	H657	MIWA	156		A590		04/12
②	H613	H655	H656				
③	H647	H648	H649	H657			
④	C 53	BRIDGESTONE			04/12		
	C 54	MIYATA			↓		
⑤	SP 66 (TOY46RP)	TOYOTA		M373	M383	A364	

貼り付けページ

C・CD・特殊キーカタログ 10-1ページ

貼り付けページ

シリカキーカタログ 13ページ

<p>C 53 BRIDGESTONE (FB)</p> <p>洋白</p>	<p>C 54 MIYATA (FB)</p> <p>洋白</p>	<p>SP 66 適応メーカー TOYOTA (FB)</p>
<p>(他) ▲</p>	<p>(他) ▲</p>	<p>⊕ M373 ▲ ※カットが浅いと抜けなくなります。</p>

～クローバーキーブランク最終番号～

H657・FH775・M409・FM421・C-54・CD-29・CA-093・G171・R157

平成17年1月1日現在

Hキーカタログ 20ページ

Hキーカタログ 156ページ

H 656	H 657
<p> 他 ストッパー合せ・背バサミ </p>	<p> 他 A590 ストッパー合せ・背バサミ </p>

貼り付けページ
Mキーカタログ 103ページ

M 409

FB

--	--

FM416 他 M416

 ストッパー合せ・溝バサミ

〈お詫びと訂正のお願い〉

新番案内No.48(16年11月)分において、
 当方の不手際により下記項目に誤りを発生
 させました。
 深くお詫び申し上げます。
 誠にお手数ですが〈正〉に基づいて訂正して
 頂きたいお願い申し上げます。

正

誤

誤